



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE ORDINANZA

4° Dipartimento 1° Servizio

Ufficio: Amministrativo LL.PP.

Responsabile: Dott. L. Giuliano

Dirigente: arch. G. Iannelli

Responsabile del Procedimento:

dott. L. Giuliano

NUMERO

541

DATA

17 SET. 2013

**OGGETTO: Interdizione transito a cicli e motocicli su alcuni tratti della S.P. 13.-**

Trasmettere a:  Presidente

Assessore Lavori Pubblici

Dipartimento  4

Servizio  1 Ufficio Amministrativo

Dipartimento  4

Servizio  1 Dipendenti Gruppo Str. 8

Dipartimento

Servizio  Altri destinatari indicati

Dipartimento

Servizio

Dipartimento

Servizio

Atti da allegare come parte integrante e sostanziale: **N. 01 (da pag. 01 a pag. 04)**

Il Dirigente  
(arch. Giovanna Iannelli)

*Giovanna Iannelli*

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

### ORDINANZA

#### Interdizione transito a cicli e motocicli su alcuni tratti della S.P. 13

- PREMESSO CHE** con relazione prot. 34085 del 12/09/2013 il responsabile del gruppo stradale n. 8 geom. Domenico Vespoli, per le motivazioni ivi riportate, alle quali si rinvia integralmente, in riferimento allo stato in cui versa la S.P. 13 tra l'abitato di Montenero di Bisaccia ed il bivio con la S.P. 163 in agro di Palata (per circa 10 km.), ha inoltrato richiesta di:
- chiusura del tratto di strada provinciale;
  - prioritariamente, per i tratti di strada sopra indicati, la interdizione al transito per cicli e motocicli;
- PRESO ATTO** della gravità della situazione;
- SENTITO** per le vie brevi il Presidente sull'argomento, già affrontato con medesima problematica riguardante alcuni tratti della S.P. 163 (giusta nota prot. 32924 del 03/09/2013), il quale ha ritenuto condividere, in una prima fase, la richiesta di limitare il traffico ai cicli e motocicli, in attesa che, nelle more, si attuino provvedimenti volti anzitutto a rendere percorribile l'arteria in parola mediante installazioni di ulteriori segnali di limitazioni e divieti e, successivamente, con ulteriori interventi di manutenzione migliorativi dell'assetto viario;
- RITENUTO** dover provvedere assecondando le richieste del geom. Vespoli, nei limiti delle attuali condizioni di assoluta ristrettezza economica e finanziaria, disponendo, pertanto, anzitutto l'intedizione assoluta al transito dei cicli e motocicli nei tratti di arteria sopra richiamati, fino a nuova diversa disposizione;
- VISTI** gli articoli 5 comma 3° e 6 commi 4° e 5° e gli articoli 37 e 38 del D. Lgs. del 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) ed il Relativo Regolamento di Esecuzione e attuazione, approvato con D.P.R. 495/1992 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 70 comma 6 del D. Lgs 30/03/2001 n. 165
- VISTO** l'articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in particolare il comma 5;
- VISTI** gli articoli 20 e 24 dello Statuto;
- INFORMATO** il Presidente della Provincia della necessità di adottare il presente provvedimento di sospensione;

#### ORDINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la istituzione, con effetto immediato, della interdizione assoluta al transito dei cicli e motocicli sulla S.P. 13 tra l'abitato di Montenero di Bisaccia ed il bivio con la S.P. 163 in agro di Palata (per circa 10 km.), fino a nuova diversa disposizione;
- l'Ordinanza sarà eseguita e notificata agli utenti mediante apposizione, a cura del responsabile ed operatori del gruppo stradale n. 8, della prescritta e necessaria segnaletica orizzontale e verticale e a mezzo di proprio personale secondo quanto stabilito dal D.L.vo del 30.04.1992 n° 285 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e s.m.i.;
- sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza, i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lvo 30/06/1992 n. 285 e s.m.i.)

La presente Ordinanza è trasmessa ai **Comuni interessati a cura del responsabile del gruppo, geom. Vespoli** che provvederà a darne conoscenza alle altre autorità eventualmente interessate dal presente provvedimento

#### AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge N. 1034/71, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (entro sessanta giorni) o al Presidente della Repubblica (entro centoventi giorni).

Contro il presente provvedimento, è ammesso altresì ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 D.L.vo del 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. (N.C.D.S.) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 (Regolamento di attuazione)

Il Dirigente  
(arch. *Giovanna Iannelli*)



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 - 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio - Viabilità

Dirigente: Arch. Giovanna Iannelli

1/1

Area viabilità

UFFICIO n. 3 - Manutenzione viabilità provinciale

Gruppo stradale n. 8 di Montefalcone nel Sannio

Responsabile: geom. Domenico Vespoli

Telefono: 0874 401 348

e-mail: domenico.vespoli@provincia.campobasso.it

*Dott. Giusso  
13.09.13 Elm*



AL Dirigente del 4° Dipartimento 1° Servizio  
Viabilità  
Arch. Giovanna Iannelli  
SEDE

**Oggetto: Strade Provinciali ricadenti nel gruppo 8 di Montefalcone nel Sannio. Comunicazione del grave stato di manutenzione e dell'elevato rischio di incidenti.**

**S.P. 13 dall'abitato di Montenero di Bisaccia (CB) al bivio con la SP 163 in agro di Palata.**

Con la presente il sottoscritto comunica alla S.V. che il pedurare dello stato di criticità per la indisponibilità di fondi da assegnare alla viabilità di questo gruppo stradale (argomento già affrontato con il mancato finanziamento dei fondi richiesti con la Determinazione n. 441 del 18/02/2013 per € 25.000,00 sulla quale è stato dato il parere contabile negativo), impedisce di fatto l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione anche i più banali.

La situazione di criticità che si riscontra di giorno in giorno evidenzia livelli sempre più alti ed ingestibili della pubblica incolumità rispetto alla sicurezza che l'Ente deve garantire.

Con sopralluogo del 11/09/2012 si riscontra una situazione di gravità anche sulla seguente strada provinciale:

- S.P. 13 tra l'abitato di Montenero di Bisaccia e il bivio con la S.P. 163 in agro di Palata ( per circa 10 km.). ( allego foto di esempi dei dissesti rilevati).

A seguito di quanto sopra esposto e nella consapevolezza che occorre impedire incidenti gravi agli utenti della strada ricorrendo ad ogni forma di azione, con la presente invito la S.V. a chiudere al transito la suddetta arteria.

Prioritariamente ritengo, altresì, che la suddetta strada, per i tratti indicati, debba essere da subito interdetta al transito per cicli e motocicli che sono fortemente a rischio di incidenti anche nell' ipotesi del pieno rispetto della velocità massima consentita ed imposta di 50 Km/h.

Rispetto a quanto segnalato con la presente il sottoscritto, suo malgrado, declina ogni responsabilità per fatti e accadimenti riconducibili alla mancata assegnazione di fondi già richiesti più volte con varie missive specifiche.

Per la viabilità del gruppo stradale n. 8  
(Arch. jr Domenico Vespoli)

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE SU SERVIZI ED ATTIVITÀ DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

Via Roma, 47 - 86100 Campobasso Telefono 0874 401 339


www.provincia.campobasso.it urp@provincia.campobasso.it

AL SERVIZIO DEL CITTADINO  
Costo: solo uno scatto alla risposta






**SP 13 SOPRALLUOGO DEL 11/09/2013**  
**( dall'abitato di Montenero di Bisaccia al bivio con la SP 163 in agro di Palata)**

**FOTO STATO DEI LUOGHI E ZONE DI RICHI**



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly 'P. M. P.' or similar.





*[Handwritten signature]*